

PLAN DE TRAVAIL

FICHE TECHNIQUE
Edition du 09/11/2022



MARIUS AURENTI

PLAN DE TRAVAIL
CUISINE, SALLE DE BAIN
ET AMEUBLEMENT

Le plan de travail est composé d'un cœur en béton fibré, un matériau léger, qui présente une bonne acoustique.


D'une grande résistance et douceur, le plan de travail en béton ciré Marius Aurenti est la rencontre des matières produites par la marque selon un système composé de 3 épaisseurs techniques, directement fabriqué dans nos ateliers français.

AVANTAGES

- Prêt à poser
- Aspect décoratif
- 71 couleurs disponibles + couleurs sur mesure
- Résistant aux agressions
- Mise en œuvre et découpes faciles
- Bonne acoustique
- Fabriqué en France



DOMAINES D’UTILISATION Plan de travail conçu pour la cuisine, la salle de bain, les bureaux, la fabrication et l’agencement intérieur de meubles COMPOSITION Béton fibré allégé, béton ciré millimétrique coloré dans la masse PROPRIÉTÉS Plan de travail Installation sur meubles existants FORMATS* 3000 x 1200 x 24mm 2440 x 625 x 24mm *tolérance de +/- 3mm Les plans de travail sont disponibles dans les longueurs et largeurs standards. Des formats personnalisés peuvent être produits sur commande (se rapprocher de nos équipes commerciales)	COULEURS Disponible dans 71 couleurs de béton ciré Marius Aurenti + couleurs sur mesure PROTECTION Vernis haute performance CONDITIONNEMENT Caisse de protection CLASSIFICATION FEU Classement au feu : M1 Selon PV du CSTB n° RA22-0191 (rapport d’essais n° DSSF-21-02263)
---	--



RÉCEPTION

Au départ de la marchandise, un contrôle qualité est réalisé sur l'état des plans de travail (absence de choc, fissure, casse, rayure, tâches...).

Contrôler impérativement l'état de la marchandise à réception (absence de choc, fissure, casse, rayure, tâches...) en prenant le soin d'ouvrir l'emballage.

Noter précisément les réserves nécessaires sur la Lettre de voiture du transporteur. Prendre des photos pour alimenter le recours éventuel au transporteur.

Une réception sans réserve écrite et précise sur la Lettre de voiture du transporteur ne permettra aucun recours.

PRÉCAUTION DE MANIPULATION

Les normes d'Hygiène et de Sécurité devront toujours être respectées.

Porter des gants de protection pour éviter de tacher les Plan de travail.

Les angles des plans de travail doivent être protégés des chocs.

Dépoussiérer les plans de travail avant toute installation.

Ne pas utiliser de cutter à lors du déballage.

STOCKAGE


Stocker les plans de travail dans leur emballage d'origine. Les protections des bords, des coins ou des surfaces devront être maintenues jusqu'à ce que les plans de travail soient posés.

Ils doivent être stockés horizontalement, de manière à ne subir aucune déformation.

Stocker dans un endroit propre et sec (aucune condensation de vapeur d'eau, lieu chauffé si nécessaire), tempéré, à l'abri de l'humidité et protégé des remontées d'humidité, de la lumière directe du soleil et sur le lieu de destination 48h avant usage en condition de températures (15°C) et d'hygrométrie (de 40 à 65%).

SÉCURITÉ

Stocker dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri des intempéries, du soleil, du gel dans un local tempéré (+15°C au minimum)



MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE

- Outil de découpe des plans de travail: scie circulaire plongeante à lame diamant, scie cloche diamant, pinces et disquieuses adaptées.
- Outil de pose : mastic-colle en cartouche
- Joint MS Polymer Marius Aurenti

DÉCOUPE DES PLANS DE TRAVAIL

Les découpes sont réalisées à l'aide de l'outillage décrit au paragraphe du matériel de mise en œuvre. Une attention particulière sera portée lors des découpes circulaires et des extrémités des plans de travail. On veillera également à la mise à niveau de l'ouvrage. Protéger la tranche avec un produit de vernis hydrofuge ou étanchéité pour protéger le plan de travail d'un défaut de joint.

ENCOLLAGE

Afin d'éviter des défauts d'adhérence, la face arrière des plans de travail doit être exempte de poussières. Déposer un cordon de colle au dos des plans de travail puis les positionner sur le plan à habiller. Bien respecter le temps ouvert de la colle utilisée.

MISE EN PLACE DES PLANS DE TRAVAIL

Les plans de travail sont positionnés sur le support. Il conviendra de nettoyer les éventuelles remontées de colle immédiatement, avant séchage.

Le positionnement des plans doit être soigné, car une fois les plans de travail positionnés sur le support, il est difficile de les déplacer.

Les plans de travail sont composés d'une face avant et arrière à prendre en considération lors de la pause. Appliquer un joint MS Polymer sur les tranches et les jonctions de matériaux.



Protéger le plan de travail lors de l'utilisation d'outils tranchants (couteaux...) et de l'exposition aux températures de $+> 80^{\circ}\text{C}$ (casseroles chaudes, projections chaudes). Veiller à bien respecter les notices des produits d'entretien Marius Aurenti.

Nettoyer régulièrement avec le Nettoyant dégraissant, multi-usages Marius Aurenti dilué de 1 à 2 % dans l'eau puis rincer à l'eau.

Nettoyer les traces blanches de calcaire avec le Nettoyant anticalcaire antibactérien et rincer à l'eau.

Le rinçage à l'eau permet d'éliminer les dépôts de produits de nettoyage qui peuvent, à terme, encrasser ou dégrader le plan de travail.

Nettoyer les traces persistantes de surface, avec une éponge de grattage (rouge) ou une éponge spécifique pour émail ou vitrocéramique. Les éponges vertes peuvent rayer la protection de surface du plan de travail.

Ne pas ajouter de savon noir, huile de lin ou autres produits nourrissants sur les surfaces, afin d'éviter l'encrassement.

Eviter le contact prolongé ou permanent avec des produits chimiques agressifs de types acides, bases, vinaigre, dissolvants, javel, solvants, gel hydroalcoolique.



Fabriqués à la main, les plans de travail Marius Aurenti sont des produits uniques.

Le soin apporté à leur fabrication n'évite pas les variations d'aspect et de couleur.

Une lasure de finition peut être utilisée pour la réalisation de retouches couleurs ponctuelles des plans de travail (se rapprocher de nos équipes commerciales).

Les plans de travail disposent d'une protection de surface apportant des effets mats à mats soyeux. Malgré les hautes performances et qualifications de cette protection, celle-ci n'est pas insensible à des expositions longues et répétées à des produits qui peuvent les aggraver.

Des projections de gel hydroalcoolique sur la surface des plans de travail peuvent générer des dégâts irréversibles. Il convient de parfaitement protéger les surfaces qui risquent d'y être exposées.



MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 73 65 75